

Road Safety Inspection (RSI)

Die kommunale Goldermattenstrasse in Steinhausen soll saniert werden. Im Vorfeld der Arbeiten wurde der Streckenabschnitt einer Road Safety Inspection (RSI) unterzogen. Dies zur Identifizierung allenfalls vorhandener Sicherheitsdefizite. Die Inspektion erfolgte gemäss VSS 641 723:2016-03. Das Verfahren umfasst folgende Arbeitsschritte:

- Vorbereitung Ortsbesichtigung
- Besichtigung des Strassenabschnittes (Befahrung und Begehung, inkl. Fotos + Videos)
- Erstellung Inspektionsbericht und Arbeitspapier
- Besprechung der Ergebnisse mit der Bauherrschaft



Ort

Steinhausen, Goldermattenstrasse

Kunde

Gemeinde Steinhausen

Zeitraum: 2023

Erbrachte Leistungen

- Road Safety Inspection (RSI) gemäss VSS SN 641 723:2016

Charakteristische Angaben

- Erschliessung innerorts: Länge ca. 350 m