

# Optische Kontrollen der Kunstbauten

## über öffentliche Gewässer

Die Aufgabe bestand darin, die Brücken (Holz/Betonplatte), Natursteingewölbe und Durchlässe einer ersten, visuellen Kontrolle zu unterziehen und diese in einem Kurzbericht zu dokumentieren. Die Dringlichkeit der Sanierungsmassnahmen wurde in einer Tabelle festgehalten.

Bei vier dringlichen Objekten wurde in Absprache mit der Gemeinde Oftringen ein Vorprojekt erarbeitet. Das Vorprojekt umfasst die Ermittlung der Resttragfähigkeit und ein Variantenstudium mit Kostenschätzung.

Beim Durchlass Badiweg und Langernweg wurde zusätzlich die Hydraulik überprüft.

**Place**

Oftringen

**Period:** 2018 - 2019

**Builder**

Gemeinde Oftringen

**Delivered services**

- Visuelle Kontrolle der Objekte, Dokumentieren der Schadensbilder mit Fotos, Erstellen eines Kurzberichtes, Erarbeiten einer Prioritätenliste zum Sanierungsbedarf und Dringlichkeit, Erstellen Vorprojekt mit Variantenstudium, Instandsetzungsvorschlag

**Specifications**

- überprüfte Kunstbauten: 27
- Vorprojekte: 4