


Road Safety Inspection (RSI), LSA-Knoten in Dübendorf

Der Knoten Zürich-, Ring-, Gockhauserstrasse in Dübendorf wird saniert. Im Vorfeld der Arbeiten wurde der Knoten einer Road Safety Inspection (RSI) unterzogen. Dies zur Identifizierung allenfalls vorhandener Sicherheitsdefizite.

Die Inspektion erfolgte gemäss VSS 641 723:2016-03. Das Verfahren umfasst folgende Arbeitsschritte:

- Vorbereitung Ortsbesichtigung
- Besichtigung des Strassenabschnittes (Befahrung und Begehung, inkl. Fotos + Videos)
- Erstellung Inspektionsbericht und Arbeitspapiere
- Besprechung der Ergebnisse mit der Bauherrschaft



Place

Dübendorf

Client

Kanton Zürich, Strasseninspektorat

Period: 2021

Delivered services

- Road Safety Inspection (RSI) gemäss VSS SN 641 723:201:2016

Specifications

- Vierarmiger LSA-Knoten innerorts
- Personenübergang Glattalbahn