

Road Safety Inspection (RSI)

Die kommunale Goldermattenstrasse in Steinhausen soll saniert werden. Im Vorfeld der Arbeiten wurde der Streckenabschnitt einer Road Safety Inspection (RSI) unterzogen. Dies zur Identifizierung allenfalls vorhandener Sicherheitsdefizite. Die Inspektion erfolgte gemäss VSS 641 723:2016-03. Das Verfahren umfasst folgende Arbeitsschritte:

- Vorbereitung Ortsbesichtigung
- Besichtigung des Strassenabschnittes (Befahrung und Begehung, inkl. Fotos + Videos)
- Erstellung Inspektionsbericht und Arbeitspapier
- Besprechung der Ergebnisse mit der Bauherrschaft



Place

Steinhausen, Goldermattenstrasse

Client

Gemeinde Steinhausen

Period: 2023

Delivered services

- Road Safety Inspection (RSI) gemäss VSS SN 641 723:2016

Specifications

- Erschliessung innerorts: Länge ca. 350 m