

Instandsetzung Glockenturm, Strengelbach

Am Glockenturm der Kirche Strengelbach haben wir die Schadenstellen innen und aussen aufgenommen und dokumentiert. Bei der Überprüfung des Turms resultierten rund 70 Stellen, welche instandgesetzt werden mussten. Die Instandsetzung all dieser Stellen wurde anhand einer Vorher-Nachher-Gegenüberstellung dokumentiert.



Place

Strengelbach

Clien

Reformierte Kirchgemeinde Zofingen

Period: 2020 - 2021

Delivered services

- Zustandsaufnahmen
- Ausschreibung
- Projektleitung
- Bauleitung