

Road Safety Inspection (RSI), Zugerstrasse, Hirzel

Die Zugerstrasse im Abschnitt km 2.390 – 3.700, Hirzel, wurde instandgesetzt. Im Vorfeld der Arbeiten wurde der Abschnitt einer Road Safety Inspection (RSI) unterzogen. Dies zur Identifizierung allenfalls vorhandener Sicherheitsdefizite.

Die Road Safety Inspection (RSI) erfolgte gemäss VSS SNR 641 723. Das RSI umfasst die folgenden Arbeitsschritte:

- Vorbereiten Ortsbesichtigung
- Besichtigung des Strassenabschnittes
(Befahrung + Begehung, inkl. Video + Fotos)
- Inspektionsbericht mit Auflistung der Sicherheitsdefizite
- Vorschlag mögliche Massnahmen

**Lieu**

Hirzel

Client

Kanton Zürich, Strasseninspektorat

Période: 2016

Nos prestations

- Road Safety Inspection (RSI) gemäss VSS SNR 641 723

Specifications

- Kantonsstrasse Ausserorts: Länge ca. 1'300 m
- Passstrasse mit hohem DWV: ca. 20'000 Fz/d