

Rissprotokolle / vorsorgliche Beweisaufnahmen Menznau

In Menznau, mitten im Dorf war ein Bau von zwei Mehrfamilienhäuser geplant.

Um sich gegenüber ungerechtfertigten Forderungen aus der Nachbarschaft abzusichern, werden vorgängig alle bereits vorhandenen Schäden aufgenommen und dokumentiert.

Umfang der Arbeiten

- Erstellung von Rissaufnahmen von 3 Strassen mit Fotodokumentation
- Dokumentation aller vorhandenen Risse nach SN 640 312 bei 5 Häusern, Innenräume und Fassaden sowie Vorplätze inkl. Fotodokumentation
- Höhenüberwachung der nahe gelegenen Gleisanlage der BLS mittels Präzisionsnivellement



Ort

Menznau

Kunde

Kirchgemeinde Menznau / Kurmann Architekten AG, Menznau

Zeitraum: 2015

Erbrachte Leistungen

- Rissprotokolle
- Vorsorgliche Beweisaufnahmen
- Fotodokumentation
- Präzisionsnivellement

Charakteristische Angaben

- Anzahl Gebäude: 5 Stk.
- Anzahl Räume: ca. 50 Stk.
- Anzahl Strassen: 3