

Revitalisierung und Hochwasserschutz Rotache Brenzikofen

Die Rotache in Brenzikofen weist zwischen der Brücke Bodenstrasse und der Gemeindegrenze zu Oppligen insgesamt vier Abstürze mit einer Höhe von bis zu 1.5 m auf. Aufgrund dieser hohen Abstürze ist die Längsvernetzung nicht gegeben und die freie Fischwanderung unterbrochen.

Wir haben im Rahmen eines vertieften Variantenstudiums Revitalisierungsmassnahmen ausgearbeitet. Die geprüften Varianten umfassen einen Teilrückbau sowie einen ersatzlosen Rückbau der Wanderhindernisse, aber auch den Bau von vorgelagerten fischgängigen Schwellen.

In einem separaten Variantenstudium wurden Hochwasserschutzmassnahmen für den Campingplatz Wydeli, welcher an der Rotache liegt, geprüft. Je nach Variante bestehen Synergien zwischen einer Revitalisierung und Hochwasserschutzmassnahmen.

**Ort**

Brenzikofen

Kunde

Einwohnergemeine Brenzikofen

Zeitraum: 2019 - 2021**Ansprechpartner**

Fabian Leimer, +41 58 451 66 62

Erbrachte Leistungen

- Variantenstudium Hochwasserschutzmassnahmen
- Variantenstudium Längsvernetzung / Fischgängigkeit

Charakteristische Angaben

- 550 m Länge Projektperimeter