

Verkehrsgutachten Coop-Tankstelle Reichenbach i.K.

In Reichenbach i.K. plant Coop die Errichtung einer Tankstelle. Auf den angrenzenden Grundstücken sind weitere fahrtenintensive Nutzungen geplant. Da das Gesamtareal an der Kantonsstrasse direkt im Einzugsbereich eines lichtsignalgesteuerten Knotens liegt, gilt es eine gemeinsame Zu- und Ausfahrt zum Areal anzubieten. Zudem dürfen die verkehrlichen Auswirkungen nicht individuell sondern müssen im Verbund betrachtet werden.

Wir wurden beauftragt, unter diesen Voraussetzungen ein Verkehrsgutachten für die Firma Coop zu erstellen. Dieses Gutachten beinhaltete einerseits die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Knotens und andererseits die Ausarbeitung der optimalen Lage der Zu-/Ausfahrt für das gesamte Areal. Zusätzlich wurde mithilfe von Schleppkurven die Befahrbarkeit des Grundstücks sowie die interne Erschliessung des Gesamtareals überprüft.



Place

Reichenbach im Kandertal (BE)

Client

Carmotec

Period: 2016

Builder

Coop

Delivered services

- Verkehrsgutachten
- Leistungsfähigkeitsrechnungen
- Prüfung der Befahrbarkeit mittels Schleppkurven