

Kontrolle Kunstbauten, Vordemwald

Im Auftrag der Gemeinde Vordemwald haben wir 5 Brücken über der Pfaffnern einer visuellen Kontrolle unterzogen und die Feststellungen in Kurzberichten dokumentiert. Die Dokumentationen mit Bildern und entsprechender Beurteilung der Statik, der Fundation und des Zustands geben Aufschluss über die Dringlichkeit der Sanierungsmassnahmen und die Restlebensdauer.



Place

Vordemwald

Client

Gemeinde Vordemwald

Period: 2020

Delivered services

- Zustandsaufnahmen inkl. Beurteilung