

Stützmauer Schulhaus Rössli, Rothrist

Die bestehende Stützmauer unterhalb des Schulhauses Rössli ist in einem schlechten Zustand – sie weist erhebliche Risse und schadhafte Stellen auf und ist sanierungsbedürftig. Aus diesem Grund wird sie an gleicher Lage durch einen Neubau ersetzt. Damit das Schulhaus durch die Bauarbeiten nicht beschädigt wird, muss die bestehende Mauer vor dem Abbruch mit Selbstbohrnägeln gesichert werden. Mit den Arbeiten an der Stützmauer wird auch die Kanalisation erneuert. Die bestehende Kanalisation im Neuweg weist einen zu geringen Leitungsdurchmesser auf. Parallel zur bestehenden Kanalisation wird eine neue Schmutzwasserleitung erstellt und die alte Leitung wird zu einer Sauberwasserleitung umgenutzt.

**Place**

Rothrist

Client

Gemeinde Rothrist

Period: 2018 - 2020**Delivered services**

- Bauprojekt
- Ausführungsprojekt
- Ausführung
- Inbetriebnahme